



原子炉容器上部ふた制御棒駆動装置取付管台の点検状況


原子炉容器内構造図



原子炉容器上部ふたの付着物状況図 (A)



上部ふた管台配置図



制御棒駆動装置取付管台構造図

