

美浜3号機2次系配管破損事故にかかる他プラント点検工程表(3プラント分)

8月17日現在

	8 / 15 (日)	8 / 16 (月)	8 / 17 (火)	8 / 18 (水)	8 / 19 (木)	8 / 20 (金)	8 / 21 (土)
美浜2号機	14:20 ▼ クールダウン完了	冷却	準備(足場、保温材取り外し等) 1箇所(M-3当該箇所)	7箇所(給・復水系統)	2箇所(0-1反映)		
高浜2号機	06:35 ▼ クールダウン完了 準備(足場のみ)	冷却	準備(足場、保温材取り外し等) 2箇所(M-3当該箇所) 6箇所(給・復水系統)	3箇所(0-1反映) 13箇所(給・復水系統)			
大飯4号機	09:00 ▼ クールダウン完了 準備(足場のみ)	冷却	準備(足場、保温材取り外し等) 7箇所(給・復水系統)	6箇所(給・復水系統)	30箇所(0-1反映)		

特記事項: 美浜2号機 8 / 17 14:53 超音波探傷検査開始
 高浜2号機 8 / 17 14:10 超音波探傷検査開始
 大飯4号機 8 / 17 14:05 超音波探傷検査開始