

美浜3号機2次系配管破損事故に係る点検状況

平成16年8月19日

ユニット名	運転状況	点検対象箇所数	点検箇所数	
			既実施分 〔前日までの 積算数〕	本日予定分
美 浜 1号機	運転中	8	0	
2号機	停止中	10	8	2
3号機	停止中 (第21回 定検中)	26	0	
高 浜 1号機	運転中	23	0	1
2号機	停止中	24	24	0
3号機	停止中	37(7)	0	
4号機	第15回 定検中	26	0	
大 飯 1号機	第19回 定検中 (調整運転中)	16(4)	0	
2号機	運転中	33(4)	0	
3号機	第10回 定検中	46(2)	0	1
4号機	停止中	44	17	13

()内は重複箇所の内数を示す。