今回の自主調査結果内容

	ı								
区分	発電所	件数	検査対象項目	管理基準値			計測値		
				所則制定値	メーカー の目安	変更値	実測値	記録値	機能確保上の評価
計測値 の書き換え (12件)	南港	1	1号Aガス再循環通風機軸受各部間隙	-0.02 ~ -0.04mm	0 ~ -0.1mm		-0.04 ~ -0.05mm	-0.04mm	左記の計測値は、 機器の組立途中の 機器の健全性動気 機立後の作動試 験部といる。
		2	1号A・Bガス再循環通風機 ラップ・ギャップ	21 ~ 24mm	16 ~ 31mm		A機:28mm B機:28 mm	A機:24mm B機:24 mm	
		1	1号Aガス再循環通風機 モータ・流体継ぎ手面間	372.4 ±0.5mm	372.2 ±2.0mm		371.80mm	371.9mm	
		2	1号A·Bガス再循環通風機 ターニング装置面間	25 ±0.5mm	25 ±1.5mm		A機:24.24mm 日 B機:24.25mm	A機:25.24mm B機:25.25 mm	
		2	3号A·B押込通風機センタリング	3.0 ±0.2mm	0.5~ 3.0mm		A機:1.5~1.7mm B機:1.5~1.7mm		
	御坊	2	1号A·B押込通風機動翼リンク間隙	0.049mm 以内	Omm以上		A機:0.05mm B機:0.05mm	A機:0.045mm B機:0.045mm	
	姫路 第二	1	4号ガス混合通風機軸受間隙	1.0 ±0.5mm	0.5mm以上		1.55mm	1.5mm	
	多奈川第二	1	2号2次過熱器出口安全弁 調整ボルト位置	分解時と 同寸法	分解時と 大きな差が ないこと		81.4mm	80.4mm	
管理基準値 の書き換え (2件)	海南	2	1号ガス循環通風機軸受背面締代	0.03~ 0.07mm (分解、組立)	0.03 ~ 0.09mm	0.03~ 0.09mm (分解、組立)	0.06~ 0.09mm (分解、組立)		
合 計		14							