



湿水分離加熱器加熱蒸気室ドレン抜き栓からの漏えいに伴う対策実施結果

水の滴下箇所

系統別概略図



対策

[対策前]



[対策後]

