



大飯発電所3号機の原子炉手動停止に伴う点検状況について

点検状況

系統概略図




漏えい箇所


当該部位の漏えいにより、1次冷却材が大量に喪失しないよう、上流側の配管分岐箇所にて流量制限オリフィスを設けている。

拡大

格納容器冷却材ドレンタンク室廻り断面図




拡大



漏えい箇所

漏えい箇所



漏えい箇所

白い付着



水溜り

白い付着

漏えい箇所の状況写真



漏えい箇所のスケッチ図

