



大飯発電所3号機 第11回定期検査における電気出力上昇工程の遅れについて
(取水口 B - ロータリースクリーン補修に伴う出力上昇の一時中断)

系統概要図



取水口回り配置図



取水口機器配置図

