



美浜発電所3号機

安全注入ラインの通水試験中における系統水漏えいに伴う作業員への水の付着について


系統概略図



系統水漏えい箇所の状況




取出し配管の折損



【取出し配管仕様】
外径: 約10mm
肉厚: 1.65mm
材料: ステンレス鋼

【補助注入配管仕様】
外径: 約60mm
肉厚: 8.7mm
材料: ステンレス鋼

作業状況



水が付着した作業員の配置状況

漏えい箇所を上から見た図

