


大飯発電所1号機 誤信号による安全系機器等の一部動作について


事象の概要

誤信号による安全系機器等の一部動作イメージ




リレーの概要図


リレー外観写真



リレー上部外観



リレー断面(A-B)



取り付け時、リレーがオフ状態であることを確認が手順書に記載していなかった。

対策

リレー取り替え作業時の作業手順書およびチェックシートに、リレー取り付け時にオフ状態であることを確認手順を明記する。