


大飯発電所1号機 循環水管点検準備における作業員の負傷



現場概要図

