添付図1

高浜発電所1号機　原子炉補助建屋(管理区域)での水漏れの原因と対策について

発生状況



調査結果