



## 美浜発電所1号機 燃料集合体での異物発見について

## 異物の確認・回収場所




## 使用済燃料ピット(平面図)



## 未回収異物

[映像評価による大きさ]  
長さ:約8.0mm 幅:約5.0mm、厚さ:約0.5mm



使用済燃料ピット底部に水の流れはなく、ピット底部と燃料集合体下部との間には十分な距離があり、再度、燃料集合体に付着することはない。

## 金属屑 1

[映像評価による大きさ]  
長さ:約5.8mm 幅:約0.4mm



[回収後大きさ]  
横:約2.8mm、縦:約0.8mm、  
厚さ:約0.04mm  
ステンレス系の金属屑  
(吸引機による回収作業時に砕けて小さくなった)



## 金属屑 2

[映像評価による大きさ]  
長さ:約3.0mm 幅:約0.4mm



[回収後の大きさ]  
横:約1.5mm、縦:約1mm  
鉄を主成分とする金属屑  
(吸引機による回収作業時に砕けて小さくなった)

