



美浜発電所1号機 原子炉容器炉内計装用熱電対シール部からの水のにじみについて


発生箇所




原子炉容器概略断面図



炉内計装用熱電対の写真



点検結果および漏えい経路(推定)



パッキンの点検結果



【パッキン仕様】
材質: ステンレス製
寸法: 外径約6.6mm, 内径約5.4mm, 厚さ約1mm

○: 漏えい経路の可能性が否定できない箇所

