



高浜発電所1号機 A - 1次冷却材ポンプ軸シール部の不調について

発生場所



A - 1次冷却材ポンプ概要図



1次冷却材の流れ

軸シール部概要図

