



**舞鶴発電所における取放水温度差の環境保全協定値超過概要**

舞鶴発電所2号機のA-循環水ポンプモーターの冷却水を確認する窓のガラスが破損し、冷却水が流出したことから、当該ポンプを停止するとともに、発電出力を降下させた。

当該ポンプを停止したことにより、蒸気を冷却する海水の取水量が減り、放水する海水の温度が通常より上がったことで、環境保全協定値を超過した。



**【循環水ポンプ】**  
蒸気タービンで仕事をした蒸気を冷却するために必要な海水を供給するポンプ



**【冷却水を確認する窓】**  
モーター冷却水の通水状態を確認するための窓