


南港発電所 3号機の計器用変圧器故障に関する点検結果の概要

○設備概要と故障箇所



○計器用変圧器断面図

