



# 大河内発電所4号機 設備概要

添付資料



励磁装置の冷却水配管からの漏水(水滴の付着)を確認した箇所  
※○で囲んでいる一本一本が冷却水配管

