


大河内発電所4号機 設備概要

添付資料



取替えを行った部品(サイリスタ装置)

漏水が確認された箇所

