

姫路第二発電所 5号機 設備概要

添付資料

振動が確認された箇所

