







姫路第二発電所 応急対策工事工程

ユニット	H27年度					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号 (定期点検)			6/11 	7/中旬復旧予定		
2号 (停止中)			6/11 	7/中旬復旧予定		
3号 (事故停止中)			6/11 	7/月上旬復旧予定		
4号 (停止中)			6/11 	7/中旬復旧予定		
5号 (事故停止中)			6/11 	二次的損傷の点検中であるため復旧未定		
6号 (停止中)			6/11 		8/月上旬復旧予定	