

保全品質情報等について（平成18年度発生分）

保全品質情報

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則および電気関係報告規則に基づく報告事象や安全協定の異常時報告事象に該当する事象を含め、保安活動向上の観点から、産官学において情報共有することが有益である事象（平成15年10月以降、電気事業連合会大で運用開始）

表 - 3

1. 法律に基づく報告事象 [合計 1 件]

| No | プラント | 発生日 | 事象発生時 運転状況 | 事 象 概 要 | 運転への 影響等 | 法律 ¹ に基 づく国への 報告 |
|----|--------------|----------|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 経済産業省 評価尺度 ² |
| 1 | 高浜発電所 3号機 | H18.8.18 | 運転中 (出力降下中) | 「B - 蒸気発生器の水位異常低」警報発信 による原子炉自動停止 | 原子炉 停止 (自動停止) | 0+ |

- 1 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」
「電気関係報告規則（電気事業法）」
2 経済産業省による国際原子力事象評価尺度の評価

表 - 4

2. 安全協定に基づく異常時報告事象のうち重要な事象（法律に基づく報告事象を除く）

[合計 4 件]

| No | プラント | 発生日 | 事象発生時 運転状況 | 事 象 概 要 | 運転 への 影響等 |
|----|--------------|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | 美浜発電所 3号機 | H18.5.16 | 第21回 定期検査中 | 格納容器内での水漏れ | |
| 2 | 美浜発電所 2号機 | H18.6.24 | 運転中 | 5 A 高圧給水加熱器ドレンライン逆止弁フランジ部からのわずかな蒸気漏れ | |
| 3 | 高浜発電所 1号機 | H19.1.14 | 第24回 定期検査中 | 原子炉補助建屋（管理区域）での水漏れ | |
| 4 | 美浜発電所 1号機 | H19.2.16 | 第22回 定期検査中 | 余熱除去系統サンプリングラインの溶接事業者検査に伴う定期検査工程遅延 | |