

**美浜発電所3号機の状況について（お知らせ）**

 2021年6月19日  
 関西電力株式会社

	内 容
<b>実 績</b> 〔 6月18日 9時 ~ 6月19日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・6月17日 起動試験開始 ○2次系（タービン・発電機関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ・なし
<b>予 定</b> 〔 6月19日 9時 ~ 6月20日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（6月17日開始） ○2次系（タービン・発電機関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・主蒸気安全弁機能検査



# 美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2021.6.19 9:00時点



