

仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の
 可能性に係る調査指示に対する調査状況について（概要）

1. 調査内容

美浜発電所1、2号機における原子炉容器、蒸気発生器、加圧器の製造方法および製造メーカーについて確認。

2. 調査方法

鋼材製造時の記録を調査し、製造方法および製造メーカーを確認。

3. 調査状況

以下表のとおり。

＜原子炉容器等の製造方法および製造メーカー調査結果（追加指示対象プラント 暫定版）＞

プラント	原子炉容器						蒸気発生器		加圧器	
	上蓋		下鏡		胴部		一次側鏡板		鏡板	
	製造方法	製造メーカー	製造方法	製造メーカー	製造方法	製造メーカー	製造方法	製造メーカー	製造方法	製造メーカー
美浜発電所1号機	鍛造	(株)神戸製鋼所	鋼板	ルーケンス・スチール会社	鋼板	ルーケンス・スチール会社	鍛造	(株)日本製鋼所	鋼板	(株)日本製鋼所
美浜発電所2号機	鍛造	日本鑄鍛鋼(株)	鋼板	(株)日本製鋼所	鍛造	(株)日本製鋼所	鋼板	川崎製鉄(株)	鋼板	(株)日本製鋼所
					鋼板					

以 上