関西電力
power with heart

# 美浜発電所３号機の状況について（お知らせ）

２０２１年6月２１日
関西電力株式会社

| | 内　　容 |
|---|---|
| 実　績<br>６月２０日<br>９時<br>～<br>６月２１日<br>９時 | [主要工程]<br>○１次系（原子炉関係）<br>・起動試験　（６月１７日開始）<br>○２次系（タービン・発電機関係）<br>・なし<br><br>[検査関係]<br>○定期事業者検査<br>・核計装設備検査<br>・１次系冷却材ポンプ機能検査　等 |
| 予　定<br>６月２１日<br>９時<br>～<br>６月２２日<br>９時 | [主要工程]<br>○１次系（原子炉関係）<br>・起動試験　（６月１７日開始）<br>○２次系（タービン・発電機関係）<br>・なし<br><br>[検査関係]<br>○定期事業者検査<br>・加圧器逃がし弁漏えい検査<br>・放射線監視装置機能検査　等 |

# 美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2021.6.21 9:00時点




※工程については、作業や検査の進捗状況等により、
今後変更となる場合があります。

注：黒塗りは実績を示す

# 美浜発電所　3号機　運転パラメータ（2021年6月21日　13:00時点）

添付資料2

## 主要パラメータ

**原子炉運転モード　モード３**

**補助建屋排気筒ガスモニタ**
（標準値　8～30cps）　14.9　cps

**1次冷却材圧力**
（標準値　＜16.10MPa）　15.42　MPa

**加圧器水位（原子炉保有水）**
（標準値　14.0～70.0%）　36.5　%

**発電機出力**
（標準値　0～873MW）　ー　MW（　ー　%）




**復水器真空**
（標準値　＞86.66kPa）　97.71　kPa

**放水口モニタ**
（標準値　1～100cps）　6.0　cps

**原子炉出力（炉外核計装指示値）**
（標準値　0～100.0）　0.0　%

**1次冷却材温度**
（標準値　0～323.0）　285.7　℃

**蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）**
（標準値　≦2,440MWt）　ー　MWt（　ー　%）

## 気象、モニタポスト・モニタステーション




**モニタポストNo.5**
57.4　nGy/h

**モニタポストNo.2**
43.4　nGy/h

**モニタポストNo.1**
45.7　nGy/h

**モニタポストNo.3**
49.5　nGy/h

**モニタステーション**
46.7　nGy/h

**モニタポストNo.4**
71.2　nGy/h

**美浜発電所　気象**

天候　晴れ

風速　2.1　m/s

風向　西

※風向・風速はEL94m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値　20～170nGy/h）