

高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）

2023年9月9日
 関西電力株式会社





	内 容
実績 〔 9月8日 9時 ~ 9月9日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・9月8日 起動前弁点検終了（9月7日開始） ・9月8日 起動試験開始 ○2次系（タービン関係） ・9月8日 2次系クリーンアップ [※] 終了（8月14日開始） [検査関係] ○定期事業者検査 ・9月8日 クラス2機器供用期間中検査 ・9月8日 計測制御系機能検査 ・9月8日 制御棒クラスタ動作検査 ○使用前検査 ・なし
予定 〔 9月9日 9時 ~ 9月10日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ・なし

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程


添付資料1

2023.9.9 9:00時点



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す



気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所 気象

降水量	0mm
風速(平均)	0.7 m/s
風向	北北東

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

