


高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）

2023年9月10日
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 〔 9月9日 9時 ~ 9月10日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験実施中（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ・なし
予 定 〔 9月10日 9時 ~ 9月11日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ○定期事業者検査 ・主蒸気安全弁機能検査 ○使用前検査 ・なし



高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す

