


高浜発電所2号機の状態について（お知らせ）

2023年9月11日
 関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 9月10日 9時 ~ 9月11日 9時 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・起動試験実施中（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・9月10日 主蒸気安全弁機能検査 ・9月11日 2次系ポンプ機能検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし
予定 〔 9月11日 9時 ~ 9月12日 9時 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・起動試験（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・クラス1機器供用期間中検査 ・クラス2機器供用期間中検査 ・供用期間中特別検査のうちクラス1機器Ni基合金使用部位特別検査 ・耐震健全性検査 ・構造健全性検査 ・制御棒位置指示装置設定値検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・五号検査（原子炉冷却系設備配管取替）

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程



注: 黒塗りは実績を示す

