

## 高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）


2023年9月13日  
 関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 9月12日 9時 ~ 9月13日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験実施中（9月8日開始）  ○2次系（タービン関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・9月12日 補助給水系機能検査  ○使用前検査 ・なし
予定 〔 9月13日 9時 ~ 9月14日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（9月8日開始）  ○2次系（タービン関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・加圧器逃がし弁漏えい検査 ・補助給水系機能検査 ・放射線監視装置機能検査  ○使用前検査 ・なし

# 高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程


添付資料1

2023.9.13 9:00時点



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す



**気象、モニタポスト・モニタステーション**

**高浜発電所 気象**

降水量 0mm  
 風速(平均) 1.0 m/s  
 風向 南南東

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

