


原子炉容器上部ふたの付着物状況図(No.67管台) (B)



温度計取付管台の構造図

