

美浜3号機2次系配管破損事故に係る点検状況

平成16年8月18日

太字：第1グループ

| ユニット名 | 運転状況 | 点検対象箇所数 | 点検箇所数 | | 点検結果 |
|------------|------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|------|
| | | | 既実施分 〔前日16時 までの積算数〕 | 本日実施分 〔前日16時 以降の点検数〕 | |
| 美 浜 1号機 | 運転中 | 8 | 0 | | |
| 2号機 | 停止中 | 10 | 1 | 7 | 良 |
| 3号機 | 停止中 (第21回 定検中) | 26 | 0 | | |
| 高 浜 1号機 | 運転中 | 23 | 0 | | |
| 2号機 | 停止中 | 24 | 8* | 16 | 良 |
| 3号機 | 運転中 | 29 | 0 | | |
| 4号機 | 第15回 定検中 | 25 | 0 | | |
| 大 飯 1号機 | 第19回 定検中 (調整運転中) | 16 | 0 | | |
| 2号機 | 運転中 | 33 | 0 | | |
| 3号機 | 第10回 定検中 | 44 | 0 | | |
| 4号機 | 停止中 | 44 | 7 | 10 | 良 |

*：復水流量オリフィス（A - 脱気器入口）
については、詳細データ採取実施中。