

美浜3号機2次系配管破損事故に係る点検状況

平成16年8月30日

ユニット名	運転状況	点検対象箇所数	点検箇所数	
			既実施分 (前日までの 積算数)	本日予定分
美 浜 1号機	運転中	8	0	
2号機	停止中	10	10	
3号機	停止中 (第21回 定検中)	26	0	
高 浜 1号機	運転中	23	1	
2号機	停止中	24	24	
3号機	停止中	30	30	
4号機	第15回 定検中	26	2	
大 飯 1号機	第19回 定検中 (調整運転中)	12	0	
2号機	運転中	29	0	
3号機	第10回 定検中	44	14	
4号機	停止中	44	44	