

保全品質情報について（平成16年度分）

保全品質情報

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則および電気関係報告規則に基づく報告事象や安全協定の異常時報告事象に該当する事象を含め、保安活動向上の観点から、産官学において情報共有することが有益である事象（平成15年10月以降、電気事業連合会大で運用開始）

プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転への 影響等
高浜発電所 1号機	第22回 定期検査中	定期検査中	制御棒クラスタ案内管支持ピンの摩耗	
高浜発電所 1, 2号機	H16.5.20	1号機: 定期検査中 2号機:運転中	中央制御室非常用循環フィルタユニットA系入口ダンパの動作不良	
美浜発電所 3号機	H16.5.26	運 転 中	C主給水ポンプ増速機からの異音確認	
大飯発電所 1号機	第19回 定期検査中	定期検査中	安全注入系統テストライン配管の点検により浸透指示模様を確認	
大飯発電所 1号機	第19回 定期検査中	定期検査中	高サイクル熱疲労割れに係る点検により有意な信号指示を確認	
大飯発電所 1号機	第19回 定期検査中	定期検査中	低圧第4給水ヒータドレン管の減肉	
大飯発電所 4号機	第9回 定期検査中	定期検査中	2次系配管の肉厚不足	
高浜発電所 3号機	H16.11.19	運 転 中	起動変圧器6.6KV側地絡	
美浜発電所 2号機	停止中	計画停止中	2次系配管の肉厚不足	
美浜発電所 1号機	停止中	計画停止中	2次系配管の肉厚不足	
美浜発電所 3号機	第21回 定期検査中	定期検査中	2次系配管の肉厚不足	
美浜発電所 2号機	第22回 定期検査中	定期検査中	原子炉容器胴部側面から底部にかけての流れ痕の確認	

注：「法令に基づく報告事象、安全協定の異常時報告対象の事象」以外を記載。