添付資料

美浜発電所１号機 第２１回定期検査の概要



（補足説明）

美浜発電所１号機の定期検査については、現在実施中の３号機第２１回定期検査と作業が輻輳し、１号機における定期検査作業員の確保が困難となります。

このため、３号機との作業が輻輳する期間については、２次系配管の肉厚測定等に限定して作業を行うことから、１号機は長期の定期検査となっております。