



図 - 5 美浜発電所1号機 A - 余熱除去ポンプメカニカルシールからの漏えいに伴う取り替え作業(待機除外)の実施について

系統概略図



A - 余熱除去ポンプの状況写真



余熱除去ポンプメカニカルシール構造図

