



高浜発電所3号機 非常用予備発電装置機能検査中の不具合について

事象の概要




模擬信号により非常用ディーゼル発電機が自動起動した → 順次、非常用設備が自動起動した → A-空調ファンおよびA-循環ファンが自動起動しなかった

A-空調ファンおよびA-循環ファンの状況



ダンパの状況



対策

- ・当該ダンパと駆動部との位置調整を行い、再度、非常用予備発電装置機能検査を実施し、問題がないことを確認した。
- ・今後は、これまで実施していたダンパと駆動部の全開位置調整に加え、全閉位置調整を行う。