


大飯発電所 3号機


1次冷却材ポンプモータ配管点検作業に伴う協力会社社員の計画線量の超過について

発生場所

原子炉格納容器平面概要図  
(上から見た図)



Cループ室平面概要図  
(ポンプフロア(EL24.2m))



作業の状況(Cループ室)イメージ図

