


美浜発電所 1号機の定期検査状況について (工程遅延について)

発生場所および水溜り状況

原子炉格納容器



原子炉格納容器

