添付図4

大飯発電所1号機　原子炉補助建屋での水漏れについて

漏えい発見場所



漏えいの状況