


高浜発電所 3号機 使用済燃料ピットエリアでの水漏れについて


事象概要

平面概要図 (E.L約33m)




移送状況断面概略図


(3号機 使用済燃料ピットエリア)




漏えい発生後の仮設ホースの状況



【設置時の状況】



【漏えい発生時の状況】



固縛位置がずれ、キャナルに垂らしていた仮設ホース先端部が持ち上がった

対策後のイメージ

