


美浜発電所2号機 原子炉補助建屋での水漏れについて

水漏れ発見場所



水漏れの状況

原子炉補助建屋

