

表 - 1

## 平成19年度 美浜・高浜・大飯発電所の運転計画図

プラント	H19									H20			時間稼働率	設備利用率
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
美浜発電所1号機 〔34.0万kW〕	第22回定期検査						第23回定期検査						67.2%	65.9%
美浜発電所2号機 〔50.0万kW〕	第24回定期検査												72.1%	70.0%
美浜発電所3号機 〔82.6万kW〕	第22回定期検査												73.5%	72.7%
高浜発電所1号機 〔82.6万kW〕							第25回定期検査						97.5%	97.6%
高浜発電所2号機 〔82.6万kW〕	第24回定期検査												85.8%	86.0%
高浜発電所3号機 〔87.0万kW〕							第18回定期検査						71.0%	70.5%
高浜発電所4号機 〔87.0万kW〕	第17回定期検査												76.2%	75.8%
大飯発電所1号機 〔117.5万kW〕	第21回定期検査												93.7%	90.3%
大飯発電所2号機 〔117.5万kW〕							第21回定期検査						83.9%	81.9%
大飯発電所3号機 〔118.0万kW〕							第13回定期検査						84.4%	82.5%
大飯発電所4号機 〔118.0万kW〕	第11回定期検査												78.4%	76.7%
											当社全体	80.4%	80.5%	

凡例:

運転期間

定期検査期間

注) 運転期間は、発電再開後の調整運転を含む。

:美浜発電所1号機は、平成19年3月22日に発生したBループ室壁面からの僅かな水のにじみ事象を踏まえ、調査、対策を行ない、可能であれば夏ごろ調整運転開始と考えているが変更が有り得る。