

保全品質情報等について（平成19年度発生分）

保全品質情報

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則および電気関係報告規則に基づく報告事象や安全協定の異常時報告事象に該当する事象を含め、保安活動向上の観点から、産官学において情報共有することが有益である事象（平成15年10月以降、電気事業連合会大で運用開始）

表－4

1. 法律に基づく報告事象 [合計7件]

No	プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事 象 概 要	運転への 影響等	法律※ ¹ に基 づく国への 報告
						国際原子力 事象 評価尺度※ ²
1	大飯発電所 1号機	H19.9.3	運転中	1次冷却材ポンプ封水注入フィルタからの水漏れ	原子炉 停止 (手動停止)	○
						0－
2	美浜発電所 2号機	H19.9.25	定期検査中	A－蒸気発生器一次冷却材入口管台溶接部での傷の確認	――	○
						0－
3	高浜発電所 2号機	H19.10.2	定期検査中	制御棒クラスタ動作検査時の制御棒の動作不良	――	○
						0－
4	大飯発電所 2号機	H19.11.7	定期検査中	2次系主給水配管曲がり部の減肉	――	○
						0－
5	高浜発電所 2号機	H19.12.4	定期検査中	蒸気発生器一次冷却材入口管台溶接部での傷の確認	――	○
						0－
6	高浜発電所 3号機	H20.2.4	定期検査中	A、B、C－蒸気発生器入口管台溶接部での傷の確認	――	○
						0－※ ³
7	大飯発電所 2号機	H20.3.12	運転中	制御棒位置偏差大警報の発信に伴う出力降下	出力 抑制	○
						0－※ ³

※1：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」

「電気関係報告規則（電気事業法）」

※2：経済産業省によるトラブルの評価であり、「評価対象外」および「レベル0～7」で評価される。

※3：暫定評価