

表 - 6

## 3. 保全品質情報等 [合計 12 件]

| No | プラント           | 発生日       | 事象発生時<br>運転状況                  | 事象概要                                   | 運転<br>への<br>影響等 |
|----|----------------|-----------|--------------------------------|--|-----------------|
| 1  | 大飯発電所<br>1号機   | H19. 4.19 | 定期検査中                          | 制御棒位置指示装置の不具合                          |                 |
| 2  | 大飯発電所<br>2号機   | H19. 6.12 | 運転中                            | B - 非放射性機器冷却水クーラ海水流量計取出し<br>計配管の損傷     |                 |
| 3  | 高浜発電所<br>3、4号機 | H20.2.12  | 高浜3号機<br>定期検査中<br>高浜4号機<br>運転中 | B 海水淡水化装置生産水ポンプ軸受部からの発<br>火            |                 |
| 4  | 大飯発電所<br>4号機   | H19. 4.14 | 運転中                            | 第7A高压給水加熱器非常用水位制御器の不調                  |                 |
| 5  | 高浜発電所<br>3号機   | H19. 4.25 | 運転中                            | 使用済燃料ピットエリアでの水漏れ                       |                 |
| 6  | 大飯発電所<br>1号機   | H19. 5.29 | 定期検査中                          | B - タービン動主給水ポンプの駆動制御の不調                |                 |
| 7  | 大飯発電所<br>2号機   | H19. 6. 7 | 運転中                            | A, B - タービン動主給水ポンプ吐出圧力計取出<br>し配管溶接部の補修 |                 |
| 8  | 美浜発電所<br>2号機   | H19. 9.13 | 定期検査中                          | 原子炉補助建屋での水漏れ                           |                 |
| 9  | 大飯発電所<br>1、2号機 | H19.9.20  | 大飯1号機運転中<br>大飯2号機運転中           | アスファルト固化建屋における発火                       |                 |
| 10 | 大飯発電所<br>1号機   | H19.11.19 | 運転中                            | ディーゼル発電機シリンド冷却水配管フランジ部<br>の予防保全に伴う待機除外 |                 |
| 11 | 美浜発電所<br>3号機   | H19.11.27 | 運転中                            | ディーゼル発電機シリンド冷却水配管フランジ部<br>の予防保全に伴う待機除外 |                 |
| 12 | 美浜発電所<br>1号機   | H20.1.12  | 定期検査中                          | 「過出力 Tパーシャルトリップ」警報発信                   |                 |