


高浜発電所4号機他 充てん配管1系列撤去工事


工事概要

弁シートリーク型熱成層に起因した高サイクル熱疲労に対する信頼性向上の観点から、2系列ある充てん配管のうち、使用していない1系列の充てん配管、隔離弁等を撤去します。

【弁シートリーク型熱成層による高サイクル熱疲労】



撤去範囲概略図



【実施状況】
＜今年度実施プラント＞
高浜4号機