



# 大飯発電所2号機 取水口機器防汚塗装工事における協力会社作業員の負傷について

## 発生場所



## 拡大図



## 発生時の状況概要図

[ 鳥瞰図 ]

[ 循環水ポンプ取水路図 ]

