



大飯発電所2号機 取水口機器防汚塗装工事における協力会社作業員の負傷について

発生場所



発生時の状況概要図

[鳥瞰図]

[循環水ポンプ取水路図]

