


発生時の状況



対策

- ・ケーブルの接続や取り外しを行う作業においては、事前調査の段階でケーブルの接続先を確認することを当社社員に再徹底した。
- ・協力会社に対しては、接続チェックシートに具体的な接続先を記載するよう要求した。
- ・当該プルボックスから出ている復水タンク水位計等の安全上重要な電線管については印をつけて区別した。

安全上重要な電線管に印をつけて区別した写真

