





# 美浜1号機 発電停止について (出力上昇操作中の不具合)

## 系統概要図



- 点検の結果、異常は認められなかった
- 【凡例】
- ←..... 電気信号
  - ←.... 油圧系統