


高浜発電所 1号機 第 26 回定期検査の作業工程

平成 21 年 9 月 14 日から以下の作業工程にて実施しています。

(平成21年11月13日現在)



注：黒塗りは実績を示す

[参 考]高経年化対策として実施する主な作業

コンクリート構造物代表部位での非破壊試験

使用環境によって圧縮強度の低下が生じる可能性のあるコンクリート構造物の構造健全性を確認するため、外部遮へい壁、取水構造物など、コンクリート代表部位表面の反発硬度を測定し、圧縮強度に急激な変化が生じていないことを確認しました。

以上