


# 高浜発電所3号機他 充てん配管1系列撤去工事

## 工事概要


弁シートリーク型熱成層に起因した高サイクル熱疲労に対する信頼性向上の観点から、2系列ある充てん配管のうち、使用していない1系列の充てん配管、隔離弁等を撤去する。

【弁シートリーク型熱成層による高サイクル熱疲労】



## 撤去範囲概略図

### 【高浜3号機の例】



【実施状況】

- <実施済みプラント>
- 高浜4号機
- <今年度実施プラント>
- 高浜3号機、大飯3、4号機